


AVIS IMPORTANT PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ

Venmar Ventilation inc. amorce volontairement un Programme d'Amélioration de la Sécurité concernant certains de ses échangeurs d'air à récupération de la chaleur manufacturés entre 1991 et 2001 et entre Octobre 2006 et août 2007. Une série de circonstances inhabituelles pouvant mener à une surchauffe du moteur laquelle peut représenter un risque potentiel d'incendie a été portée à l'attention de Venmar. Seules les unités dont le numéro de modèle correspond aux numéros suivants sont concernées par le présent programme :

- **Venmar**.....AEXX, EARC, 1XX, 30X, 4XXXX, 40X
- **Venmar AVS**..... 1.X, 2.X, 30XX, 55XX, 4XXXX, 4XXXXX, 16016XX, C32042
- **Flair** 30, 30XX, 55, 55XX, 85115
- **vänEE**16016XX, 10, 1XX, 100X, 20, 20XX, 30XX, 90, 4XXXX
- **Sears**OPTIMUM
- **Guardian by Broan** 100X, 200X, ERVXXXXX, HRVXXXX
- **NuTone**..... NUTR130
- **Conformax**.....300, 350, 400
- **Payne**VXXXXXXXXXX
- **Day & Night**.....VXXXXXXXXXX
- **Carrier** ERVXXXXXXXX, HRVXXXXXXXX, VXXXXXXXXXX
- **Bryant** ERVXXXXXXXX, HRVXXXXXXXX, VXXXXXXXXXX
- **Heil** HEILXXXXX
- **York**.....5263554XXXX
- **Rheem**..... 84-ERV100, 84-ERV200, 84-HRV100, 84-HRV200
- **Ruud** 84-ERV100, 84-ERV200, 84-HRV100, 84-HRV200
- **Protech**..... 84-ERV100, 84-ERV200, 84-HRV100, 84-HRV200
- **Weatherking** 84-ERV100, 84-ERV200, 84-HRV100, 84-HRV200

À NOTER : Le caractère «X» utilisé dans les numéros de modèles peut correspondre à une lettre OU à un chiffre.



Venmar demande à tous les propriétaires des échangeurs d'air à récupération de chaleur touchés par le programme d'arrêter le fonctionnement de leur appareil, de le débrancher et de communiquer avec l'entreprise dès que possible. Afin de rendre votre appareil sécuritaire, un dispositif vous sera envoyé gratuitement.

Visitez le site de Venmar à www.venmar.ca

OU

Téléphonez au numéro sans frais à **1-866-441-4645**